



LA COMPAGNIE DES
DÉBOUCHEURS

N° Agence : 05 58 09 38 22

N° Vert National : 0 800 320 820

N° Astreinte : 07 89 22 92 76

www.compagnie-deboucheurs.com

l.serveux@compagnie-deboucheurs.com



INTERVENTION N°
CDD40-2023-00700

INTERVENTION

2eme cas : détection du puisart en partant du
regard central du parking.

Passage de caméra

Commentaires

1er cas : en ouvrant le regard situé dans la cours de Mme et M. CANE, présence de papier toilette. En partant en direction de l'appartement N°2 détection d'une plaque de Tarte à 2,10ml.

Présence d'un flash de 2,90ml à 4ml.

Toujours dans cette même canalisation présence d'un regard à 4,60ml, voir photo avec point jaune dans l'appartement n °2 sous le lavabo.

La douche de l'appartement N°2 n'a pas de siphon (voir photo).

2ème cas: en partant de la grille au milieu de la cours la canalisation se jette dans un regard à 8,30m, sous le garage à vélo I (voir point rouge en photo) en direction de Loopita, pas de puisart.